

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Физические основы измерений и эталоны

(название дисциплины)

27.03.02 "Управление качеством"

(код направления (специальности) подготовки)

3 семестр

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формирование у студентов понимания физических основ современных методов измерений и естественных пределов достижимой точности измерений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Физические основы измерений и эталоны» относится к вариативной части образовательной программы 27.03.02 «Управление качеством».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач (ПК-3).

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Роль и место измерений и измерительной техники в системе естественных наук. Физические величины и их единицы. Теория отражения. Константы макромира. Константы микромира. Константы, используемые при переходе от свойств микромира к свойствам макромира. Высокостабильные квантовые эффекты и их использование для воспроизведения единиц физических величин. Физические явления, используемые при высокоточных измерениях. Фундаментальные физические законы, используемые в измерительной технике. Эволюция эталонов основных единиц СИ (SI), физические принципы, положенные в основу их функционирования

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ экзамен в 3 семестре.

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 4 (Четыре)

Составитель: доцент каф. «Управление качеством и техническое регулирование» Романов В.Н.

Заведующий кафедрой Орлов Ю.А.

Председатель

Учебно-методической комиссии направления Орлов Ю.А.

Директор института А.И. Елкин Дата _____

Печать института

